


D-Pc



Ps = Pasatubos

Im = Imprimación. SUPERMUL

Pa = Pieza de adherencia. POLITABER POL PY 30

Mf = Manguito flexible

Pp = Pieza de protección. POLITABER POL PY 30

I = Impermeabilización. POLITABER POL PY 30

S = Sellado